Приложение № 5

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Наименование ОУ	Плановая площадь остекления	Фактическая площадь остекления	Адрес здания, где проведены работы по замене оконных конструкций	Для каких классов в данном помещении организован образовательный процесс	Повысилась ли температура в помещении в осенне-зимний период после проведения работ по замене оконных конструкций	Используется ли дополнительное обогревательное оборудование	В учреждении определены и назначены лица, ответственные за энергосбережение
МБОУ Гимназия № 4 г.о.Самара	108 кв.м	108 кв.м.	г.Самара, ул.Физкультурная, д.82	Спортивный зал	да	нет	Заместитель директора по АХЧ Колосова И.А.

Приложение № 7

Проведение капитального ремонта зданий ОУ

Наименование ОУ	Наличие замечаний от контролирующих органов на несоответствие здания требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства при приемке образовательных учреждений после проведения капитального ремонта	Исполнение муниципальными образованиями обязательств в части расходования субсидии		Исполнение муниципальными образованиями обязательств в части софинансирования расходных обязательств	
		Плановый показатель (размер субсидий)	Фактический показатель (кассовый расход)	Плановый показатель (размер софинансирования из местного бюджета)	Фактический показатель (кассовый расход из местного бюджета)
МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара	нет	-	-	-	-